

川崎製造所における新冷間圧延機の火災発生に関するお知らせ（第 2 報）

2025 年 11 月 23 日（日）午前 11 時 9 分頃に発生した当社川崎製造所の新冷間圧延機の火災に関する発生原因および復旧見通しについて、下記のとおりお知らせいたします。

1. 火災発生原因

火災発生の原因は、現地調査の結果、圧延材と圧延機内の設備との接触が確認されており、接触により生じた摩擦熱または火花が圧延油に引火し、火災に至ったものと推定しております。

今後は復旧と同時に必要な再発防止策を検討し、実施してまいります。

2. 復旧状況

現在、損傷個所の詳細調査と並行し、復旧作業にも着手しております。現段階では 2026 年中の復旧作業完了を予定していますが、それまでの期間は既存の冷間圧延機（2 基）による代替生産に切り替えて対応してまいります。

3. 業績への影響

前述のとおり既存設備で対応するため、本火災による業績への影響は軽微と見込んでおります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

本件に関するお問い合わせ先
IR・広報部（電話:03-3273-4632）