

2026年3月25日
日本冶金工業株式会社

大江山製造所における選別工場建屋の屋根一部損壊に関するお知らせ（第2報）

本年1月30日に発生した当社大江山製造所選別工場の屋根の一部損壊に関する原因および復旧の見通しについて、以下のとおりお知らせいたします。

1. 発生原因

積雪による過重の影響により屋根の一部が損壊したものです。

2. 被災状況

選別工場内の機械設備の損傷は軽微ですが、建屋の安全性の確保のため、崩落した屋根の撤去、屋根崩落によりダメージを受けた箇所の補修が必要な状況です。

3. 復旧予定

現在、操業は停止しており、屋根の崩落部分やその周辺の損傷箇所の詳細な調査と並行し、復旧作業を進めていますが、操業再開は年内を見込んでおります。

4. 本件による影響

大江山製造所で生産しているフェロニッケルは、全量を川崎製造所で使用していますが、代替原料の確保により、当社製品販売への直接の影響はありません。

なお、今年度の業績への影響は軽微ですが、来年度の業績に与える影響については精査中です。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

本件に関するお問い合わせ先

大江山製造所 総務部（電話: 0772-46-3121）

IR・広報部（電話: 03-3273-4632）